

## Акт обследования объекта на предмет антитеррористической защищенности

Составлен « 13 » мая 2019 г.

Наименование учреждения, организации (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации) ИБООУ «Сетевой сад №12 «Сева»;

Адрес Татарская республика, г. Тугульмес, ул. 84 Морской Бригады, 28;

Ф.И.О. руководителя Рахманова Камета Вахидовича;

-приказ руководителя учреждения о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности учреждения Имеется;

-функциональные обязанности должностного лица учреждения, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности учреждения (подписывается руководителем учреждения) Имеется;

-план мероприятий по обеспечению безопасности учреждения (годовой) (утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения за выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности учреждения) Имеется;

-схема оповещения сотрудников учреждения, участвующих в мероприятиях по ликвидации последствий нештатных ситуаций (при обнаружении взрывного устройства, при получении звонка о закладке взрывного устройства, при проведении проверочных мероприятий силовыми структурами на территории учреждения) Имеется;

-схема эвакуации Имеется;

-наличие журналов инструкций Имеется;

-проводимая работа по профилактике экстремизма и терроризма, накопительный материал Имеется;

-состояние внутри объектового пропускного режима (в наличие, соответствует, требуется доработки);

-паспорт АТЗ объекта Имеется;

-нормативная база и метод литература по противодействию терроризму и экстремизму Имеется;

-наличие световых указателей «Выход» Имеется;

-наличие на фасаде здания светового указателя «Пожарный щит» Имеется;

- пожарный щит, пожарные краны, рукава, насосы есть пожарн. щит;
- наличие автоматической пожарной сигнализации, состояние работоспособности, договор на техническое обслуживание есть;
- наличие системы оповещения, состояние работоспособность, договор на техническое обслуживание есть;
- внутренний противопожарный водопровод не есть;
- наличие вторых въездных ворот на территорию учреждения есть;
- обеспечение охраны (договор на охрану) не есть;
- внешняя система видеонаблюдения, количество видеокамер 9 видеокамер;
- внутренняя система видеонаблюдения, количество видеокамер 9 видеокамер;
- ограждение территории и состояние есть;
- освещение территории есть;
- освещение по периметру есть;

Ознакомлен:

Руководитель учреждения (организации) заведующий Макарова К.В. / Макарова